

No.	MUNICIPIO O ALCALDÍA	LOCALIDAD	DOMICILIO	TIPO DE INFRAESTRUCTURA	POBLACIÓN AFECTADA	DIAGNÓSTICO DE DAÑO	ACCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN	EJECUTOR	TIEMPO DE EJECUCIÓN	POLIZA DE ASEGURAMIENTO VIGENTE	NÚMERO DE INVENTARIO O IDENTIFICADOR	NOMBRE	NÚMERO DE APOYOS PREVIOS
<b>ACCIONES DE APOYO PARCIAL INMEDIATO</b>													
						<b>SUBTOTAL</b>							
<b>ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN</b>													
1	COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES	LA JUANA MARÍA	A 1.5 KM. DE GUAYABILLO, RUMBO A LA JUANA MARÍA	ESTATAL	23	EDIFICIO "B" PRESENTA FISURAS Y GRIETAS EN MUROS, FRACTURA Y ASENTAMIENTO EN PISO Y BANQUETA. EDIFICIOS "A" Y "D" CON PRESENCIA DE GRIETAS EN MUROS, FRACTURA Y ASENTAMIENTO EN PISOS, CON DAÑO ESTRUCTURAL SEVERO Y EN RIESGO DE COLAPSO	EDIFICIO "B" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA, DEMOLICIÓN DE PISO Y BANQUETA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS CON CONCRETO RESISTENCIA 150 KG/CM2 Y CONSIDERANDO EXCAVACIÓN DE TERRENO Y RELLENO CON MATERIAL INERTE. EDIFICIOS "A" Y "D" DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	120	SI	16DPR1097G	PATRIA	0
2	COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES	LA CHICHIHUA	LA CHICHIHUA, A 600M DE LA CARRETERA TEPALCATEPEC AQUILA	ESTATAL	38	EDIFICIO "A" PRESENTA AFECTACIÓN SEVERA EN CUBIERTA, FISURAS Y GRIETAS EN MUROS, FRACTURA Y ASENTAMIENTO EN PISO POR COLAPSO DE ÁRBOL; COLAPSO DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA	EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO Y SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE COLAPSADA, AMBOS EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	120	SI	16DPR3178E	IGNACIO ZARAGOZA	0
3	COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES	COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES	CALLE COALCOMAN SN. ENTRE CAMINO REAL Y CALLE LIBRAMIENTO	ESTATAL	323	EDIFICIO "B" CON PRESENCIA DE FISURAS EN MUROS; BARRA PERIMETRAL DESPLOMADA, CON MOVIMIENTO Y EN RIESGO DE COLAPSO	EDIFICIO "B" REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE ADHESIVO EPOXICO TERMOFLUJO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO; DEMOLICIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EN ESTRUCTURA TIPO INIFED EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	90	SI	16DPR0273O	DR. MIGUEL SILVA	0
4	COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES	EL SALITRE DE MARUATA	EL SALITRE DE MARUATA, A 50M DE IGLESIA CRISTO REY	ESTATAL	56	EDIFICIO "B" CON PRESENCIA DE FRACTURAS Y DAÑO ESTRUCTURAL EN RIESGO DE COLAPSO	EDIFICIO "B" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	120	SI	16DPR0293B	VICENTE GUERRERO	0
5	COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES	COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES	CALLE ESMERALDA ENTRE CALLE LA ESPERANZA Y CALLE VILLA MADERO	ESTATAL	385	EDIFICIO "B" PISOS FRACTURADOS Y ASENTADOS, MURO DE CUBRETINACO COLAPSADO	EDIFICIO "B" SUSTITUCIÓN DE PISOS FRACTURADOS Y ASENTADOS A BASE DE FIRME DE CONCRETO Fc = 200KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR Y REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 - 6 / 10 x 10, SUSTITUCIÓN DE MURO DE CUBRETINACO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	90	SI	16DPR5072Z	BENITO JUAREZ	0
6	COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES	COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES	CALLE GUERRERO ENTRE CALLE HORTELANOS Y CALLE MADERO	ESTATAL	105	EDIFICIOS "A" Y "B" CON PRESENCIA DE FISURAS EN MUROS, DESPRENDIMIENTO DE APLANADOS Y DESCONCHAMIENTO DE CONCRETO EN LOSA	EDIFICIOS "A" Y "B" REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE ADHESIVO EPOXICO TERMOFLUJO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO, SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO-ARENA CLASIFICADA 1:3 Y REPARACIÓN DE DESCONCHAMIENTO DE CONCRETO EN LOSA CON CEMENTO ARENA MEZCLADO CON ADITIVO ADHESIVO ADHERENTE DE USOS MÚLTIPLES, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	90	SI	16DJN0720O	JIC. NATALIO VAZQUEZ PALLARES	0
7	AQUILA	EL FARO DE BUCERIAS	CALLE POR LA AVENIDA PRINCIPAL RUMBO AL PARADOR	ESTATAL	68	SECCIÓN DE BARRA PERIMETRAL CON DAÑO ESTRUCTURAL Y EN RIESGO DE COLAPSO	SUSTITUCIÓN DE SECCIÓN DE BARRA PERIMETRAL CON DAÑO ESTRUCTURAL Y EN RIESGO DE COLAPSO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	90	SI	16DCC0073K	RICARDO FLORES MAGON	0
8	COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES	LA HIGUERITA DE VENEGAS	CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PASCUAL OROZCO	ESTATAL	60	EDIFICIO "A" GRIETAS EN MUROS ADOADOS EN EDIFICIO, EDIFICIO "B" FISURAS Y DESPRENDIMIENTO DE APLANADOS EN MUROS	EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DE MUROS AGRIETADOS ADOADOS EN EDIFICIO, EDIFICIO "B" REPARACIÓN DE FISURAS A BASE DE ADHESIVO EPOXICO TERMOFLUJO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO Y SUSTITUCIÓN DE APLANADOS EN MUROS CON MORTERO-ARENA CLASIFICADA 1:3, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	60	SI	16DJN1791P	FELIPE XICOTENCATL	0

No.	MUNICIPIO O ALCALDÍA	LOCALIDAD	DOMICILIO	TIPO DE INFRAESTRUCTURA	POBLACIÓN AFECTADA	DIAGNÓSTICO DE DAÑO	ACCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN	EJECUTOR	TIEMPO DE EJECUCIÓN	POLIZA DE ASEGURAMIENTO VIGENTE	NÚMERO DE INVENTARIO O IDENTIFICADOR	NOMBRE	NÚMERO DE APOYOS PREVIOS
9	COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES	TROJES	TROJES, A UN COSTADO DE LA IGLESIA SAN MIGUEL ARCANGEL	ESTATAL	64	EDIFICIO "A" LOSA DE AZOTEA FRACTURADA Y EN RIESGO DESPRENDIMIENTO DE APLANADOS EN MUROS, EDIFICIO "B" DESPRENDIMIENTO DE APLANADOS EN MUROS Y DESCONCHAMIENTO DE CONCRETO EN LOSA, EDIFICIO "C" CON DAÑOS SEVEROS ESTRUCTURALES Y EN RIESGO, PISOS AGRIETADOS Y ASENTADOS EN PLAZA CÍVICA	EDIFICIO "A" SUSTITUCIÓN DE LOSA DE AZOTEA FRACTURADA Y EN RIESGO POR CUBIERTA TIPO SANDWICH CON POLIURETANO DE DOBLE RECUBRIMIENTO DE LÁMINA PREPINTADA A FUEGO 2 CARAS 1 1/2" ESPESOR CALIBRE 26, SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO-ARENA CLASIFICADA 1:3 Y REFUERZO DE MALLA, EDIFICIO "B" SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO-ARENA CLASIFICADA 1:3 Y REFUERZO DE MALLA, REPARACIÓN DE DESCONCHAMIENTO DE CONCRETO EN LOSA CON CEMENTO ARENA MEZCLADO CON ADITIVO ADHESIVO ADHERENTE DE USOS MÚLTIPLES, EDIFICIO "C" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO INIFED, SUSTITUCIÓN DE PISOS AGRIETADOS Y ASENTADOS DE ACUERDO APROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	120	SI	16DPR0297Y	ESTUDIA	0
11	CHINICUILA	LA NUEZ (LA NUEZ DEL CAIMÁN)	CALLE PRINCIPAL SN, CONOCIDO JARDIN DE NIÑOS JUNTO A LA SUPERVISIÓN ESCOLAR	ESTATAL	10	SECCIÓN DE BARDA DE CONTENCIÓN DESPLOMADA Y EN RIESGO DE COLAPSO	SUSTITUCIÓN DE SECCIÓN DE BARDA DE CONTENCIÓN DESPLOMADA Y EN RIESGO DE COLAPSO POR MURO DE CONTENCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	90	SI	16DCC0099S	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	0
12	COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES	COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES	CALLE DE LOS MAESTROS ENTRE CALZADA LAZARO CARDENAS Y CALLE MARIANO MATAMOROS	ESTATAL	96	EDIFICIO "A" MOVIMIENTO DE CUBIERTA Y DAÑO ESTRUCTURAL EN RIESGO, EDIFICIOS "C" Y "E" CON FISURAS Y GRIETAS EN APLANADOS DE MUROS Y LOSA; BARDA PERIMETRAL FISURADA	EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, EDIFICIOS "C" Y "E" ASÍ COMO EN BARDA PERIMETRAL, REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN APLANADOS DE MUROS Y LOSA A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFLOJ AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	120	SI	16DJN2189N	AURELIA TRUJILLO GUTIERREZ	0
13	AQUILA	CUIRLA CHANGUNGUERA (CÁRDENAS)	(LA DE A 170 m. DEL RÍO CON CAUDAL A SAN ANDRÉS	ESTATAL	58	EDIFICIO CON PRESENCIA DE FRACTURAS Y DAÑO ESTRUCTURAL EN RIESGO DE COLAPSO	DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	120	SI	16DPB0121I	NIÑOS HEROES	0
14	CHINICUILA	LA NUEZ (LA NUEZ DEL CAIMÁN)	CALLE PRINCIPAL SN, JUNTO A LA SUPERVISIÓN ESCOLAR	ESTATAL	17	EDIFICIO "B" CON PRESENCIA DE FRACTURAS Y DAÑO ESTRUCTURAL EN RIESGO DE COLAPSO	EDIFICIO "B" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	120	SI	16DPB0173O	LAZARO CARDENAS	0
15	AQUILA	CACHÁN DE ECHEVERRÍA	CALLE MIGUEL HIDALGO SN, ENTRE CALLE AV. CONSTITUCION Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	ESTATAL	106	EDIFICIO "B" CON PRESENCIA DE FRACTURAS Y DAÑO ESTRUCTURAL EN RIESGO DE COLAPSO, BARDA PERIMETRAL COLAPSADA	EDIFICIO "B" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL Y SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL COLAPSADA EN ESTRUCTURA TIPO INIFED EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	120	SI	16DPB0183V	MELCHOR OCAMPO	0
16	COAHUAYANA	ZAPOTÁN	CALLE EMILIANO ZAPATA No. 42	ESTATAL	105	EDIFICIOS "A" Y "C" CON PRESENCIA DE FRACTURAS Y DAÑO ESTRUCTURAL EN RIESGO DE COLAPSO	EDIFICIOS "A" Y "C" DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	180	SI	16DPR0268C	EMILIANO ZAPATA	0
17	COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES	COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES	CALLE CEDRO ENTRE CALLE PAROTA Y CALLE CAMELINAS	ESTATAL	193	EDIFICIO "A" MÓDULO DE AULA ADOSADA CON GRIETAS Y DAÑO ESTRUCTURAL EN RIESGO, MUROS DE CUBRETIÑACOS CON FRACTURAS Y EN RIESGO DE COLAPSO	EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DEL AULA ADOSADA EN RIESGO Y CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL, SUSTITUCIÓN DE CUBRETIÑACOS EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	120	SI	16DPR0274N	HERMINIA MANZO	0
18	COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES	MARUATILLA	AL PIE DE CARRETERA TEPALCATEPEC AQUILA	ESTATAL	41	EDIFICIOS "A" Y "B" FISURAS Y DESCONCHAMIENTOS DE CONCRETO EN LOSA.	EDIFICIOS "A" Y "B" REPARACIÓN DE FISURAS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFLOJ AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO Y DE DESCONCHAMIENTOS DE CONCRETO EN LOSA CON CEMENTO ARENA MEZCLADO CON ADITIVO ADHESIVO ADHERENTE DE USOS MÚLTIPLES, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	90	SI	16DPR0289P	LIBERTAD	0

No.	MUNICIPIO O ALCALDÍA	LOCALIDAD	DOMICILIO	TIPO DE INFRAESTRUCTURA	POBLACIÓN AFECTADA	DIAGNÓSTICO DE DAÑO	ACCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN	EJECUTOR	TIEMPO DE EJECUCIÓN	POLIZA DE ASEGURAMIENTO VIGENTE	NÚMERO DE INVENTARIO O IDENTIFICADOR	NOMBRE	NÚMERO DE APOYOS PREVIOS
19	CHINICUILA	BARRANCA DEL LIMONCITO	A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD	ESTATAL	10	EDIFICIO "A" PRESENTA FISURAS Y GRIETAS EN MUROS	EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	60	SI	16DPR0438G	EMILIANO ZAPATA	0
20	CHINICUILA	SALITRE DE COPALA	A 120 m. DE LA TIENDA DE LICONSA	ESTATAL	27	EDIFICIO "B" CON PRESENCIA DE FRACTURAS Y DAÑO ESTRUCTURAL EN RIESGO DE COLAPSO	EDIFICIO "B" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	120	SI	16DPR0449M	RAMON CORONA	0
21	COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES	EL GUAYABILLO	JUNTO A LA IGLESIA MUY CERCA DE LA CANCHA DEPORTIVA	ESTATAL	9	EDIFICIO "E" FISURAS Y DESCONCHAMIENTOS DE CONCRETO EN LOSA, TECHUMBRE PARA COMEDOR COLAPSADO	EDIFICIO "E" REPARACIÓN DE FISURAS A BASE DE ADHESIVO EPOXICO TERMOFUGO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SOLIDO Y DE DESCONCHAMIENTOS DE CONCRETO EN LOSA CON CEMENTO ARENA MEZCLADO CON ADITIVO ADHESIVO ADHERENTE DE USOS MÚLTIPLES. SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE DE COMEDOR COLAPSADO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	90	SI	16DPR2143I	J JESUS LUERA	0
22	AQUILA	AQUILA	CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y AVENIDA INDEPENDENCIA	ESTATAL	215	EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D" CON PRESENCIA DE FRACTURAS Y DAÑO ESTRUCTURAL EN RIESGO DE COLAPSO	EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D" DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	150	SI	16DPR2303F	LAZARO CARDENAS	0
23	COAHUAYANA	EL AHUJADERO	EL AHUJADERO, ENFRENTA DE LA CAPILLA	ESTATAL	30	EDIFICIO "A" CON PRESENCIA DE FRACTURAS Y DAÑO ESTRUCTURAL EN RIESGO DE COLAPSO	EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	120	SI	16DPR2859C	JUAN ALDAMA	0
24	APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	CALLE MARIA LUISA MARTINEZ ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CALLE JUANA PAVON	ESTATAL	232	EDIFICIO "A" PRESENTA FISURAS Y GRIETAS EN MUROS	EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA CLASIFICADA 1:3 CON REFORZAMIENTO DE MALLA, QUE GARANTICE ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	60	SI	16DPR3141R	GRAL LAZARO CARDENAS	0
25	COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES	LA GUADALUPE DEL COBRE	LA GUADALUPE DEL COBRE, ENTRE CERRADA CANCHA Y CERRADA	ESTATAL	43	EDIFICIOS "A" Y "D" CON PRESENCIA DE FISURAS EN APLANADO EN MUROS Y DESCONCHAMIENTO DE CONCRETO EN LOSA	EDIFICIOS "A" Y "D" SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO ARENA CLASIFICADA 1:3 Y REPARACIÓN DE DESCONCHAMIENTO DE CONCRETO EN LOSA CON CEMENTO ARENA MEZCLADO CON ADITIVO ADHESIVO ADHERENTE DE USOS MÚLTIPLES, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	60	SI	16DPR3636A	GENERAL LAZARO CARDENAS	0
26	CHINICUILA	VILLA VICTORIA	CALLE PINO SUAREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO	ESTATAL	122	EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D" PRESENTAN FISURAS, GRIETAS Y DESPRENDIMIENTO DE APLANADOS EN MUROS	EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA CLASIFICADA 1:3 Y CON REFORZAMIENTO DE MALLA, QUE GARANTICE ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	90	SI	16DPR3689F	JOSE MA MORELOS	0
27	AQUILA	LA TICLA	A 180 m. DEL CUARTOS Y CAMPING DALY	ESTATAL	41	EDIFICIOS "A" CON PRESENCIA DE GRIETAS MUROS, LOSA, TRABES, CON DAÑO ESTRUCTURAL SEVERO Y EN RIESGO DE COLAPSO	EDIFICIOS "A" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	180	SI	16ETH0202Q	TELEBACHILLERATO NUM. 20	0
28	COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES	COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES	NICOLAS BRAVO N°35	ESTATAL	622	EDIFICIO "A" PRESENTA FISURAS Y GRIETAS EN MUROS, DESCONCHAMIENTO DE CONCRETO EN LOSA CON DAÑO SEVERO ESTRUCTURAL Y EN RIESGO; BARRA PERIMETRAL DESPLOMADA Y COLAPSADA	EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO UIC Y SUSTITUCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DESPLOMADA Y COLAPSADA EN ESTRUCTURA TIPO INIFED EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	150	SI	16DES0013V	CONSTITUCION DE 1917	0
29	CHINICUILA	HUITZONTLA	A 500 m. DE LA PLAZA CENTRAL	ESTATAL	34	EDIFICIOS "B" Y "C" CON PRESENCIA DE FRACTURAS Y DAÑO ESTRUCTURAL EN RIESGO DE COLAPSO	EDIFICIOS "B" Y "C" DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	120	SI	16DPB0123G	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	0

No.	MUNICIPIO O ALCALDÍA	LOCALIDAD	DOMICILIO	TIPO DE INFRAESTRUCTURA	POBLACIÓN AFECTADA	DIAGNÓSTICO DE DAÑO	ACCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN	EJECUTOR	TIEMPO DE EJECUCIÓN	POLIZA DE ASEGURAMIENTO VIGENTE	NÚMERO DE INVENTARIO O IDENTIFICADOR	NOMBRE	NÚMERO DE APOYOS PREVIOS
30	COAHUAYANA	OJO DE AGUA DE SAN TELMO	AVENIDA JESUS OCHOA ENTRE CALLE LAS BRISAS Y AVENIDA SAN TELMO	ESTATAL	92	EDIFICIO "A" DAÑO EN ACABADO DE PLAFOND, "C" CON PRESENCIA DE FRACTURAS Y DAÑO ESTRUCTURAL EN RIESGO DE COLAPSO	EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE APLANADO EN PLAFOND A BASE DE APLANADO CON MORTERO ARENA 1:3, EDIFICIO "C" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	120	SI	16DPR0845M	J. GUADALUPE VICTORIA	0
31	AQUILA	LA PLACITA DE MORELOS	CALLE 5 DE MAYO A UN LADO DE AVENIDA LAZARO CARDENAS	ESTATAL	142	EDIFICIOS "A", "B" Y "C" CON PRESENCIA DE FRACTURAS SEVERAS EN MUROS, EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y EN RIESGO DE COLAPSO, BARRA PERIMETRAL DESPLOMADA Y COLAPSADA	EDIFICIOS "A", "B" Y "C" DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMO EN ESTRUCTURA TIPO UIC Y SUSTITUCIÓN DE BARRA PERIMETRAL DESPLOMADA Y COLAPSADA EN ESTRUCTURA TIPO INIFED EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	180	SI	16DESO061E	LAZARO CARDENAS	0
32	COAHUAYANA	PALOS MARIAS	CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO SN, POR CANCHA EJIDAL	ESTATAL	40	EDIFICIOS "A" Y "B" PRESENTA GRIETAS Y FRACTURAS EN MUROS CABECEROS Y DIVISORIOS	EDIFICIOS "A" Y "B" DEMOLICIÓN DE LOS MUROS CABECEROS Y DIVISORIOS AGRIETADOS Y FRACTURADOS, CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	60	SI	16DPR0647M	VASCO DE QUIROGA	0
33	APATZINGÁN	LOMA DE LOS HOYOS	CALLE MIGUEL HIDALGO No. 128	ESTATAL	236	EDIFICIO "A3" PRESENTA GRIETAS Y DESFACE DE MUROS CABECEROS Y DIVISORIOS, EDIFICIO "A5" PRESENTA COLUMNAS CON FALLAS POR CORTANTE Y DAÑO SEVERO ESTRUCTURAL EN RIESGO DE COLAPSO	EDIFICIO "A3" SUSTITUCIÓN DE LOS MUROS CABECEROS Y DIVISORIOS AGRIETADOS Y CON DESFACE, EDIFICIO "A5" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO UIC EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	120	SI	16DPR2667N	MIGUEL HIDALGO	0
34	COAHUAYANA	COAHUAYANA VIEJO	CALLE CONSTITUCION NORTE ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE CORREGIDORA	ESTATAL	333	BARRA PERIMETRAL COLAPSADA	SUSTITUCIÓN DE BARRA PERIMETRAL COLAPSADA EN ESTRUCTURA TIPO INIFED EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	60	SI	16DPR2849W	18 DE MARZO	0
36	COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES	COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES	CALZADA AEROPUERTO SN, POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	ESTATAL	419	EDIFICIO "A" LOSETA FISURADA EN PISO, DESPRENDIMIENTO DE APLANADO EN JUNTAS MURO-COLUMNA, EDIFICIO "B" FRACTURA EN MUROS DE CARGA	EDIFICIO "A" SUSTITUCIÓN DE LOSETA FISURADA EN PISO, REPARACIÓN EN JUNTAS MURO-COLUMNA, EDIFICIO "B" SUSTITUCIÓN DE MUROS DE CARGA FRACTURADOS DE ACUERDO APROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	60	SI	16ECB0008K	COLEGIO DE BACHILLERES	0
37	COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES	COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES	CALLE PISTACHE N°90 ENTRE CALLE VERDUZCO Y CALLE LIBRAMIENTO	ESTATAL	665	EDIFICIO "A" ASENTAMIENTO DE PISO, FISURAS Y GRIETAS EN MUROS, EDIFICIOS "B" Y "D" DESPRENDIMIENTO DE APLANADO EN JUNTAS MURO-COLUMNA	EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE PISO ASENTADO Y REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFLOJO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO, EDIFICIOS "B" Y "D" REPARACIÓN EN JUNTAS MURO-COLUMNA DE ACUERDO APROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	60	SI	16EIC0003I	ACITACION PARA EL TRABAJO UN	0
38	COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES	COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES	AVENIDA TECNOLÓGICO	ESTATAL	243	EDIFICIOS "A", "B" Y "C" CON MUROS Y JUNTAS FRIAS AGRIETADAS Y FISURADAS	EDIFICIOS "A", "B" Y "C" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS Y JUNTAS FRIAS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFLOJO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	60	SI	16EIT0011H	TECNOLOGICO SUPERIOR DE CC	0
39	COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES	TROJES	CARRETERA COALCOMAN TROJES	ESTATAL	48	EDIFICIO "A" FISURAS Y GRIETAS EN LOSA DE CONCRETO Y EN MUROS	EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN LOSA A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFLOJO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDOS, REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	60	SI	16ETH0045Z	TELEBACHILLERATO NUM. 45	0

No.	MUNICIPIO O ALCALDÍA	LOCALIDAD	DOMICILIO	TIPO DE INFRAESTRUCTURA	POBLACIÓN AFECTADA	DIAGNÓSTICO DE DAÑO	ACCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN	EJECUTOR	TIEMPO DE EJECUCIÓN	POLIZA DE ASEGURAMIENTO VIGENTE	NÚMERO DE INVENTARIO O IDENTIFICADOR	NOMBRE	NÚMERO DE APOYOS PREVIOS
40	COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES	LA GUADALUPE DEL COBRE	LA GUADALUPE DEL COBRE, CERCA DE LA CAPILLA	ESTATAL	28	EDIFICIO "A" CON PRESENCIA DE GRIETAS, ASENTAMIENTO DIFERENCIAL Y DAÑO ESTRUCTURAL EN RIESGO DE COLAPSO. EDIFICIO "D" FISURAS Y GRIETAS EN MUROS Y PLAFONES	EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, EDIFICIO "D" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN LOSA A BASE DE ADHESIVO EPOXÍCO TERMOFUSO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDOS, REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS Y PLAFONES A BASE DE ADHESIVO EPOXÍCO TERMOFUSO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	90	SI	16ETV0141V	JUELA TELESECUNDARIA ESTV16	0
41	CHINICUILA	VILLA VICTORIA	CALLE PROLONGACIÓN PINO SUAREZ SN, A UN COSTADO DEL H. AYUNTAMIENTO	ESTATAL	91	EDIFICIO "F" LA PLANTA ALTA UTILIZADA COMO LABORATORIO DE CÓMPUTO PRESENTA DAÑO GRAVE ESTRUCTURAL Y EN RIESGO DE COLAPSO, LA PLANTA BAJA PRESENTA GRIETAS Y FRACTURA EN MUROS, DAÑOS EN CANCELERÍA Y EN PISOS DE LOSETA	EDIFICIO "F" DEMOLICIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA ALTA UTILIZADA COMO LABORATORIO DE CÓMPUTO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO UIC EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, REHABILITACIÓN DE LA PLANTA BAJA CONSIDERANDO LA SUSTITUCIÓN DE MUROS AGRIETADOS Y FRACTURADOS, REPOSICIÓN DE CANCELERÍA Y PISOS DE LOSETA, EN APEGO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	120	SI	16DES0127X	JOSE VASCONCELOS	0
42	APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	CALLE SITIO DE CUAUTLA SN, ENTRE CALLE SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN Y CALLE TOMA DE OAXACACA	ESTATAL	41	BARDA PERIMETRAL DESPLOMADA, CON MOVIMIENTO Y EN RIESGO DE COLAPSO	DEMOLICIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EN ESTRUCTURA TIPO INIFED EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	90	SI	16DJN0011N	JARDIN DE NIÑOS	0
43	APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	CALLE PEDRO JOSE BERMEO N°502	ESTATAL	462	EDIFICIO "B" DAÑO EN MUROS CABECEROS POR PRESENCIA DE FISURAS Y GRIETAS	EDIFICIO "B" REPARACIÓN DE MUROS CABECEROS A BASE DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10, ANCLADA AL MURO CON CONECTORES A BASE DE ACERO DEL N° 3 Y APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3 DE 3cm DE ESPESOR PROMEDIO, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	60	SI	16DPR1083D	EMILIANO ZAPATA	0
44	APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	CALLE TEPALCATEPEC SN, ENFRENTA DE LA CALLE ISIDRO OLVERA	ESTATAL	174	EDIFICIO "A" LA LOSA DE AZOTEA Y TRABE CENTRAL PRINCIPAL PRESENTA DAÑO ESTRUCTURAL Y EN RIESGO DE COLAPSO	EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DE LOSA DE AZOTEA Y TRABE CENTRAL PRINCIPAL EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE PERFIL MON-TEN Y LÁMINA MULTYPANEL, EN APEGO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	90	SI	16DPR4737F	JOSE MA CALLEJA OSEGUERA	0
45	AQUILA	COLOLA	ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE	ESTATAL	149	EDIFICIO "A" DESPRENDIMIENTO DE CONCRETO EN PLAFONES, FRACTURA Y ASENTAMIENTO EN PISO, EDIFICIO "E" CON PRESENCIA DE GRIETAS MUROS, TRABES Y LOSAS, CON DAÑO ESTRUCTURAL SEVERO Y EN RIESGO DE COLAPSO	EDIFICIO "A" RESANE EN PERIMETRO DE LOSA Y PLAFONES CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. EDIFICIO "E" DEMOLICIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	180	SI	16DPB0162I	20 DE NOVIEMBRE	0
46	APATZINGÁN	CENOBIO MORENO (LAS COLONIAS)	CARRETERA APATZINGAN AGUILILLA ENTRE CALLE ALFREDO VELAZQUEZ Y CALLE RUBEN VARGAS	ESTATAL	279	EDIFICIO "A6" DESPRENDIMIENTO Y COLAPSO DE TEJA DE BARRO EN TECHUMBRE	EDIFICIO "A6" SUSTITUCIÓN DE TEJA DE BARRO EN TECHUMBRE EN APEGO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	90	SI	16DPR2661T	JOSE MA MORELOS	0
47	AQUILA	SANTA MARÍA DE OSTULA	ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y BENITO JUÁREZ	ESTATAL	20	EDIFICIO "A" CON PRESENCIA DE FRACTURAS SEVERAS EN MUROS, EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y EN RIESGO DE COLAPSO	EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	120	SI	16DIN0104N	XOLOMEJ YOLPAKI	0
48	COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES	COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES	ENTRE CALLE PINO BLANCO Y CALLE IXTALA BOULEVARD	ESTATAL	73	EDIFICIO "A" FRACTURA EN MUROS CABECEROS Y EN PISO CON RECUBRIMIENTO VIDRIADO	EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS CABECEROS Y PISO CON RECUBRIMIENTO VIDRIADO FRACTURADOS DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	90	SI	16DJN2315U	VALLADOLID	0
49	APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	CALLE FRANCISCO VILLA No. 2375	ESTATAL	36	EDIFICIO "C" GRIETA EN MURO FRONTAL	EDIFICIO "C" REPARACIÓN DE MURO FRONTAL FRACTURADO CONFINADO CON CASTILLO Y CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO, QUE GARANTICE ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	60	SI	16DJN2525Z	EMILIANO ZAPATA	0

No.	MUNICIPIO O ALCALDÍA	LOCALIDAD	DOMICILIO	TIPO DE INFRAESTRUCTURA	POBLACIÓN AFECTADA	DIAGNÓSTICO DE DAÑO	ACCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN	EJECUTOR	TIEMPO DE EJECUCIÓN	POLIZA DE ASEGURAMIENTO VIGENTE	NÚMERO DE INVENTARIO O IDENTIFICADOR	NOMBRE	NÚMERO DE APOYOS PREVIOS
50	AQUILA	LA PLACITA DE MORELOS	CALLE 5 DE MAYO N°1, ENTRE DAMASO CARDENAS Y CALLE MELCHOR OCAMPO	ESTATAL	315	EDIFICIOS "A", "B" Y "D" CON PRESENCIA DE FRACTURAS SEVERAS EN MUROS, EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y EN RIESGO DE COLAPSO	EDIFICIOS "A", "B" Y "D" DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	180	SI	16DPR2317I	NIÑOS HEROES	0
51	APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	ESQUINA CON GUILLERMO PRIETO, ENTRE CALLE DARIO ARZATE Y CALLE REPUBLICA0	ESTATAL	266	EDIFICIOS "A1" Y "A4" PRESENTA FISURAS Y GRIETAS EN MUROS, EDIFICIO "A3" CON PRESENCIA DE FRACTURAS Y GRIETAS EN MUROS, DESCONCHAMIENTO DE CONCRETO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y EN RIESGO DE COLAPSO	EDIFICIOS "A1" Y "A4" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA; EDIFICIO "A3" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	120	SI	16DPR2527N	MTRO. JUSTO SIERRA	0
52	APATZINGÁN	LAS BATEAS (EL VENTEADERO)	A 570 m. DEL RÍO GRANDE	ESTATAL	54	EDIFICIO "B" CON PRESENCIA DE FRACTURAS SEVERAS EN MUROS, EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y EN RIESGO DE COLAPSO	EDIFICIO "B" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	120	SI	16DPR2662S	FRANCISCO J MUJICA	0
53	APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	CALLE JOSE MARIA ARTEAGA N°31	ESTATAL	284	EDIFICIO "A6" PRESENTA FISURAS Y GRIETAS EN MUROS	EDIFICIO "A6" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA, QUE GARANTICE ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	90	SI	16DPR3402M	EL PIPILA	0
54	APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 785	ESTATAL	164	BARDA PERIMETRAL DESPLOMADA, CON MOVIMIENTO Y EN RIESGO DE COLAPSO	DEMOLICIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EN ESTRUCTURA TIPO INIFED EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	120	SI	16DPR4621F	LEANDRO VALLE	0
55	APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	CARRETERA FEDERAL LIBRE NUMERO 120 TRAMO APATZINGAN - TEPALATEPEC	ESTATAL	665	EDIFICIOS "A3", "A4", "A12" Y "A42" CON FISURAS Y GRIETAS EN MUROS, DAÑO ESTRUCTURAL EN BARDA PERIMETRAL EN RIESGO DE COLAPSO MISMA QUE TAMBIEN PONE EN RIESGO LA ESTABILIDAD DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA	EDIFICIOS "A3", "A4", "A12" Y "A42" RESTRUCTURACIÓN DE LOS EDIFICIOS SUSTITUYENDO MUROS FRACTURADOS Y REFORZANDO MUROS CON RESINAS EPOXICAS Y MALLA HEXAGONAL Y APLANADO CON CEMENTO PROPORCIÓN 1:3. DEMOLICIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EN ESTRUCTURA TIPO INIFED Y RESTRUCTURACIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES EN COLUMNAS Y LARGUEROS, DADOS DE CIMENTACIÓN CON ANGLAS PARA COLUMNAS, EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	120	SI	16DST0080L	CUELA SECUNDARIA TÉCNICA No.	0
56	COAHUAYANA	ZAPOTÁN	CALLE EMILIANO ZAPATA SN, CERCA DE TIENDA DE ABARROTES	ESTATAL	46	EDIFICIO "A" MURO DE CUBRE TINACO COLAPSADO, EDIFICIO "C" AFECTACIONES EN MUROS DE CARGA.	EDIFICIO "A" SUSTITUCIÓN DE MURO DE CUBRE TINACO, EDIFICIO "C" RECONSTRUCCIÓN DE MUROS REFORZADOS CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES, DE ACUERDO A PROYECTO QUE GARANTICE ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	La SEP a través de la instancia que determine	60	SI	16DJN021U	MANUEL GOMEZ PEDRAZA	0
57	APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	AVENIDA FRANCISCO I. MADERO N° 1200	ESTATAL	729	EDIFICIO "A4" MUROS DE CUBRETINACO AGRIETADOS, EDIFICIO "A9" PRESENTA MUROS SUELTOS Y AGRIETADOS EN PLANTA BAJA, LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA ALTA DESTINADAS A 2 AULAS DIDÁCTICAS NO ES PARTE DE LA ESTRUCTURA ORIGINAL, LO QUE REPRESENTA RIESGO LATENTE A LOS USUARIOS YA QUE DICHA ESTRUCTURA NO ESTÁ DISEÑADA PARA SOPORTAR CARGAS ADICIONALES.	EDIFICIO "A4" SUSTITUCIÓN DE MUROS AGRIETADOS DE CUBRETINACO, EDIFICIO "A9" REPARACIÓN DE MUROS SUELTOS Y AGRIETADOS EN PLANTA BAJA, DEMOLICIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN EN PLANTA ALTA PARA ELIMINAR EL RIESGO EXISTENTE, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA TIPO UIC EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	120	SI	16ECB0007L	COLEGIO DE BACHILLERES	0
58	COAHUAYANA	BOCA DE APIZA	CARRERA SAN VICENTE -BOCA DE APIZA ENTRE CALLE PELIGANOS Y ROBALO, A 45 m. DE LA CLINICA BOCA DE APIZA	ESTATAL	70	BARDA PERIMETRAL COLAPSADA, DESPLOMADA CON MOVIMIENTO Y EN RIESGO DE COLAPSO	DEMOLICIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EN ESTRUCTURA TIPO INIFED EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	120	SI	16DPR3432G	ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO	0
59	COAHUAYANA	COAHUAYANA VIEJO	AV. HIDALGO SUR, ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE MORELOS PONIENTE	ESTATAL	55	TUBERÍA DE DRENAJE FRACTURADA	CORTE Y DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO PARA PODER EXTRAER EL TRAMO DE TUBERÍA FRACTURADA Y SUSTITUCIÓN DE LA MISMA EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	60	SI	16TAR011T	BERGUE ESCOLAR MIGUEL HIDALGO	0

No.	MUNICIPIO O ALCALDÍA	LOCALIDAD	DOMICILIO	TIPO DE INFRAESTRUCTURA	POBLACIÓN AFECTADA	DIAGNÓSTICO DE DAÑO	ACCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN	EJECUTOR	TIEMPO DE EJECUCIÓN	POLIZA DE ASEGURAMIENTO VIGENTE	NÚMERO DE INVENTARIO O IDENTIFICADOR	NOMBRE	NÚMERO DE APOYOS PREVIOS
60	COAHUAYANA	OJO DE AGUA DE SAN TELMO	A 35 m. DE ABARROTES MÉNDEZ	ESTATAL	12	DESPRENDIMIENTO DE APLANADOS	SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO-ARENA CLASIFICADA 1:3, EN LOS TRABAJOS SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	90	SI	16DJN0819Y	BENITO PABLO JUAREZ	0
61	COAHUAYANA	SAN MIGUEL DEL RÍO (LO DE LUNA)	A 245 m. DEL RIO COAHUAYANA	ESTATAL	11	EDIFICIO "A" PRESENTA FISURAS Y GRIETAS EN MUROS; DAÑO SEVERO EN CISTERNA.	EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON REFORZAMIENTO CON MALLA SOLDADA 6-6 / 10-10, ANCLADA AL MURO CON CONECTORES A BASE DE ACERO DEL N° 3 QUE ATRAVIESAN EL MURO Y ACABADAS EN ESQUADRA DE 5CM POR AMBOS LADOS, A CADA 50 CM EN AMBOS SENTIDOS, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3 DE 3CM DE ESPESOR; DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, EN LOS TRABAJOS SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	La SEP a través de la instancia que determine	90	SI	16DPR3804G	BELISARIO DOMINGUEZ	0
62	COAHUAYANA	COAHUAYANA DE HIDALGO	AVENIDA HIDALGO SUR ENTRE CALLE MORELO PONIENTE Y VIERREY DE MENDOZA	ESTATAL	41	EDIFICIOS "A" FISURAS EN MURO CABECERO, ASENTAMIENTO DE TERRENO EN PERIMETRO DE EDIFICIO.	EDIFICIOS "A" REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFLOJÓ AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO, MEJORAMIENTO DE TERRENO EN PERIMETRO EDIFICIO "A", DE ACUERDO A PROYECTO SE CONSIDERA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	La SEP a través de la instancia que determine	90	SI	16DML0055J	CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE	0
63	COAHUAYANA	BOCA DE APIZA	CALLE SALMON, ENTRE CALLE MERO Y MACABÍ	ESTATAL	19	BARDA PERIMETRAL COLAPSADA	SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	La SEP a través de la instancia que determine	120	SI	16DJN0519A	ESCOLAR DOLORES CORREA ZAF	0
64	CHINICUILA	HIHUITLÁN	A 170m. DEL INSTITUTO DEL VALLE DE APATZINGÁN, SOBRE EL CAMINO ENTRE LA LOCALIDAD PASO DE ARRIEROS Y EL BEJUCO	ESTATAL	35	EDIFICIO "B" PRESENTA FISURAS EN MURO Y LOSA, EDIFICIO "D" GRIETA EN VOLADO Y COLAPSO DE LAMINAS DE TECHUMBRE	EDIFICIO "B" REPARACIÓN DE FISURAS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFLOJÓ AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO, EDIFICIO "D" , REPARACIÓN DE GRIETAS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFLOJÓ AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO, SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE, PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	60	SI	16DPR0442T	LIC. GABRIEL CHAVEZ TEJEDA	0
65	AQUILA	SAN JUAN DE ALIMA	A 120 m. DE EL GARDIN SAN JUAN DE ALIMA	ESTATAL	17	EDIFICIOS "A" PRESENTA GRIETAS Y FRACTURAS EN MUROS CABECEROS	EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFLOJÓ AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO. SOLDADA 6-6 / 10-10. DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	La SEP a través de la instancia que determine	60	SI	16DJN1759G	JOSE VASCONCELOS	0
66	AQUILA	COIRE	A 70 m. DEL IMMS DE COIRE	ESTATAL	52	EDIFICIO "A" Y "G" DESCONCHAMIENTO DE CONCRETO EN LOSA, FISURAS Y GRIETAS EN MUROS.	EDIFICIOS "A" Y "G" REPARACIÓN DE DESCONCHAMIENTO DE CONCRETO EN LOSA CON CEMENTO ARENA MEZCLADO CON ADITIVO ADHESIVO ADHERENTE DE USOS MULTIPLES, EMPLASTE DE LOSA INTERIOR DE CONCRETO DAÑADA . INCLUYE: CURADO DE VARILLA EXPUESTA, REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO. SOLDADA 6-6 / 10-10, DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	La SEP a través de la instancia que determine	90	SI	16DPB0180Y	GRAL LAZARO CARDENAS	0
67	AQUILA	MOTÍN DEL ORO	A 50 m. DE LA CARTERA ZIHUATANEJO - MANZANILLO	ESTATAL	82	COLAPSO DE BARDA PERIMETRAL Y DAÑO ESTRUCTURAL SEVERO EN PÓRTICO.	SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y PÓRTICO DE ACCESO DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	La SEP a través de la instancia que determine	120	SI	16DCC0120E	ROBERTO KOCH	0
68	AQUILA	EL FARO DE BUCERÍAS	ENTRE CALLE GERTRUDIS BOCANEGRA Y CALLE CHARANDA	ESTATAL	5	COLAPSO DE BARDA PERIMETRAL.	SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	La SEP a través de la instancia que determine	120	SI	16FIR0211Q	DE ZONA DE EDUCACION PRIMARI	0

No.	MUNICIPIO O ALCALDÍA	LOCALIDAD	DOMICILIO	TIPO DE INFRAESTRUCTURA	POBLACIÓN AFECTADA	DIAGNÓSTICO DE DAÑO	ACCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN	EJECUTOR	TIEMPO DE EJECUCIÓN	POLIZA DE ASEGURAMIENTO VIGENTE	NÚMERO DE INVENTARIO O IDENTIFICADOR	NOMBRE	NÚMERO DE APOYOS PREVIOS
69	CHINICUILA	VILLA VICTORIA	CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE REFORMA Y PINO SUAREZ	ESTATAL	100	EDIFICIOS "A", "C" Y "D" CON FISURAS Y GRIETAS EN MUROS	EDIFICIOS "A" Y "C" SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 0.5 CM., CALAFATEO Y RELLENO CON GROUT (GRIETAS MAYORES A 2MM). REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE ADHESIVO EPÓXICO TERMOFIJO AMINCO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO. EDIFICIO "D" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10. EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	La SEP a través de la instancia que determine	90	SI	16TAR0031G	GREGORIO TORRES QUINTERO	0
70	CHINICUILA	LA NUEZ (LA CAIMÁN)	A 300 m. DE LA CARRETERA TEPALCATEPEC. AQUILA	ESTATAL	5	EDIFICIO "A" CON PRESENCIA DE FISURAS EN MUROS.	EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 0.5 CM., CALAFATEO Y RELLENO CON GROUT (GRIETAS MAYORES A 2MM) DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	La SEP a través de la instancia que determine	60	SI	16FIR0001L	SERVISIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA	0
71	AQUILA	EL DUIN	KM. 7.2 DE LA CARRETERA DE BARRANCA OSCURA A HIHUITLAN	ESTATAL	56	EDIFICIO "C" CON PRESENCIA DE FISURAS. EDIFICIO "E" CON FISURAS Y GRIETAS EN MUROS, EDIFICIO "F" CON FISURAS Y GRIETAS EN MUROS Y PLAFÓN, DESPRENDIMIENTO DE LOSETA DE BARRO EN PISO.	EDIFICIO "C" REPARACIÓN DE FISURAS REBABEANDO LA SUPERFICIE Y APLICANDO PLASTE EN LA ÁREA DAÑADA, EDIFICIO "E" SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10, EDIFICIO "F" DEMOLICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10, RESANE EN PLAFÓN, RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE PISO DE LOSETA DE BARRO, DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	La SEP a través de la instancia que determine	90	SI	16DPB0196Z	NIÑOS HEROES	0
72	CHINICUILA	BARRANCA SECA DE LARIOS	AV. EMILIANO ZAPATA S/N. CARRETERA LAZARO CÁRDENAS A LA TICLA, ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y AV. EMILIANO ZAPATA 6 PONIENTE.	ESTATAL	30	EDIFICIO "A" Y "C" PRESENTAN DAÑO SEVERO EN LOSAS DE CONCRETO ARMADO; EDIFICIO "C" PRESENTAN DAÑO SEVERO EN LOSA DE CONCRETO ARMADO Y RUPTURA DE VIDRIOS EN CANCELERÍA DAÑO SEVERO Y DERRIBO DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA POR ASENTAMIENTO DE TERRENO NATURAL.	EDIFICIO "A" Y "C" DEMOLICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO Y SUSTITUCIÓN POR TECHUMBRE LIGERA DE MULTYPANEL, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, Y SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CÍCLON, DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	La SEP a través de la instancia que determine	120	SI	16DPR0439F	DEMOCRACIA	0
73	APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	GABRIEL LEYVA OTE. NO. 162, ENTRE C. GERTRUDIS SÁNCHEZ Y C. FRANCISCO VILLA	ESTATAL	165	EDIFICIO "A" LOSA DE AZOTEA FRACTURADA, OBRA EXTERIOR BARRA PERIMETRAL DESPLOMADA, CON MOVIMIENTO Y EN RIESGO DE COLAPSO.	EDIFICIO "A" SUSTITUCIÓN DE LOSA DE AZOTEA FRACTURADA Y EN RIESGO POR CUBIERTA TIPO SÁNDWICH CON POLIURETANO DE DOBLE RECUBRIMIENTO DE LÁMINA PRECINTADA A FUEGO 2 CARAS 1 1/2" ESPESOR CALIBRE 26. DEMOLICIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	180	SI	16DPR3158R	BENIGNO SERRATO	0
74	COAHUAYANA	COAHUAYANA DE HIDALGO	CALLE CORREGIDORA, ENTRE AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO SUR	ESTATAL	39	EDIFICIO "A" CUBO DE TINACOS COLAPSADO AFECTANDO LOSA Y MUROS.	EDIFICIO "A" SUSTITUCIÓN DE CUBO DE TINACOS, REPARACIÓN DE APLANADOS CON MORTERO-ARENA CLASIFICADA, 1:3 EN LOSA, DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	90	SI	16DJN0063T	JONAS SALK	0
75	COAHUAYANA	COAHUAYANA DE HIDALGO	AV. BENITO JUÁREZ ENTRE CORREGIDORA Y MORELOS PONIENTE	ESTATAL	377	EDIFICIO "A" Y "D" GRIETAS EN MURO Y DESPRENDIMIENTO DE RECUBRIMIENTO EN MUROS Y EN PISO.	EDIFICIO "A" Y "D" DEMOLICIÓN DE APLANADOS EN MUROS, REFORZAMIENTO CON MALLA-ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10, APLANADO MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, RETIRO DE LOSETA DE BARRO EN PISO Y SUSTITUCIÓN, DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	La SEP a través de la instancia que determine	60	SI	16DPR1453F	MELCHOR OCAMPO	0



No.	MUNICIPIO O ALCALDÍA	LOCALIDAD	DOMICILIO	TIPO DE INFRAESTRUCTURA	POBLACIÓN AFECTADA	DIAGNÓSTICO DE DAÑO	ACCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN	EJECUTOR	TIEMPO DE EJECUCIÓN	POLIZA DE ASEGURAMIENTO VIGENTE	NÚMERO DE INVENTARIO O IDENTIFICADOR	NOMBRE	NÚMERO DE APOYOS PREVIOS
76	AQUILA	EL DUIN	CARRETERA MANZANILLO-ZIHUATANEJO A 650 METROS DE LA JEFATURA DE SECTOR 01 SIERRA-COSTA NAHUA	ESTATAL	64	EDIFICIO "A" PRESENTA FISURAS EN MUROS Y PLAFONES, EDIFICIO "B" PRESENTA FISURAS EN MUROS Y LOSA, DAÑO SEVERO EN ANDADOR DE ACCESO AL EDIFICIO, EDIFICIO "C" Y "D" FISURAS EN MUROS Y LOSA, DESPRENDIMIENTO DE PISO DE LOSETA DE BARRO, PRESENTA FRACTURA Y ASENTAMIENTO EN BANQUETA.	EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE FISURAS REBABEANDO LA SUPERFICIE Y APLICANDO PLASTE EN LA ÁREA DAÑADA, EDIFICIO "B" REPARACIÓN DE FISURAS REBABEANDO LA SUPERFICIE Y APLICANDO PLASTE EN LA ÁREA DAÑADA, DEMOLICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE ANDADOR DE ACCESO, EDIFICIO "C" Y "D" REPARACIÓN DE FISURAS REBABEANDO LA SUPERFICIE Y APLICANDO PLASTE EN LA ÁREA DAÑADA EN MUROS Y LOSA, RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE PISO DE LOSETA DE BARRO, DEMOLICIÓN DE BANQUETA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMA CON CONCRETO RESISTENCIA 150 KG/CM2 Y CONSIDERANDO EXCAVACIÓN DE TERRENO Y RELLENO CON MATERIAL INERTE, DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	La SEP a través de la instancia que determine	90	SI	16ETV0888I	UELA TELESECUNDARIA ESTV16	0
77	AQUILA	COLOLA	CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE TATSINI Y UAPASI	ESTATAL	173	EDIFICIO "A" CON FISURAS EN MUROS, EDIFICIOS "B" Y "C" CON FISURAS Y GRIETAS EN MUROS.	EDIFICIO "A" SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10. DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES, EDIFICIOS "B" Y "C" SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10. REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE ADHESIVO EPOXICO TERMOFIJO AMINICO DE DOS COMPONENTES 100% SÓLIDO DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	La SEP a través de la instancia que determine	120	SI	16ETC0026P	IOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGIC	0
78	AQUILA	SANTA MARÍA DE OSTULA	A 700 m. DE LA UNIDAD MEDICA REGIONAL OSTULA VIDAL	ESTATAL	166	EDIFICIO "B" DAÑO EN RECUBRIMIENTO VIDRIADO EN MUROS, EDIFICIO "C" GRIETAS EN CASTILLOS, LOSA CON DAÑO ESTRUCTURAL SEVERO Y EN RIESGO DE COLAPSO.	EDIFICIO "B" DEMOLICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO EN MUROS, EDIFICIO "C" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	La SEP a través de la instancia que determine	120	SI	16EMS0047T	CEMSAD 46 OSTULA	0
79	AQUILA	LA TICLA	CALLE 2 DE OCTUBRE ENTRE CALLE NACIONES UNIDAS Y 2 DE MARZO	ESTATAL	81	EDIFICIO "A" CON PRESENCIA DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS	EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 0.5 CM., CALAFATEO Y RELLENO CON GROUT (GRIETAS MAYORES A 2MM) Y REFORZAMIENTO CON MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10. DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	La SEP a través de la instancia que determine	90	SI	16DPB0190E	LAZARO CARDENAS	0
80	CHINICUILA	HIHUITLAN	A 130 M. DEL PARQUE SAN JUAN DE ALIMA.	ESTATAL	32	EDIFICIOS "A", "B" "C" FISURAS Y GRIETAS EN MUROS, DESPRENDIMIENTO DE CONCRETO EN PLAFONES. FRACTURA Y ASENTAMIENTO EN PISO.	EDIFICIOS "A", "B", "C" DEMOLICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, Y REFORZAMIENTO DE MURO A BASE DE MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10., RESANE EN PERIMETRO DE LOSA Y PLAFONES CON MORTERO CEMENTO-ARENA, DEMOLICIÓN DE PISO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS CON CONCRETO RESISTENCIA 150 KG/CM2 Y CONSIDERANDO EXCAVACIÓN DE TERRENO Y RELLENO CON MATERIAL INERTE, DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	La SEP a través de la instancia que determine	120	SI	16ETV0460G	UELA TELESECUNDARIA ESTV16	0
82	COAHUAYANA	PALOS MARÍAS	ENTRE CALLA ÁLVARO OBREGÓN Y LÁZARO CÁRDENAS	ESTATAL	23	EDIFICIOS "A" CON PRESENCIA DE GRIETAS MUROS, TRABES Y ASENTAMIENTO EN PISOS, CON DAÑO ESTRUCTURAL SEVERO Y EN RIESGO DE COLAPSO	EDIFICIOS "A" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	120	SI	16ETV0458S	JOSE VASCONCELOS	0

No.	MUNICIPIO O ALCALDÍA	LOCALIDAD	DOMICILIO	TIPO DE INFRAESTRUCTURA	POBLACIÓN AFECTADA	DIAGNÓSTICO DE DAÑO	ACCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN	EJECUTOR	TIEMPO DE EJECUCIÓN	POLIZA DE ASEGURAMIENTO VIGENTE	NÚMERO DE INVENTARIO O IDENTIFICADOR	NOMBRE	NÚMERO DE APOYOS PREVIOS
83	APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER ENTRE CALLE JOSE MARIA PONCE DE LEÓN Y FRANCISCO ARGANDAR	ESTATAL	194	EDIFICIO "A" CON PRESENCIA DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS, EDIFICIOS "C" Y "E" CON PRESENCIA DE FISURAS EN MUROS, EDIFICIO "D" DESCONCHAMIENTO DE CONCRETO EN LOSA	EDIFICIO "A" REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS A BASE DE SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 0.5 CM., CALAFATEO Y RELLENO CON GROUT (GRIETAS MAYORES A 2MM) Y REFORZAMIENTO CON MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6 / 10-10. EDIFICIOS "C" Y "E" REPARACIÓN DE FISURAS EN MUROS A BASE DE SUSTITUCIÓN DE APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 0.5 CM., CALAFATEO Y RELLENO CON GROUT (GRIETAS MAYORES A 2MM). EDIFICIO "D" REPARACIÓN DE DESCONCHAMIENTO DE CONCRETO EN LOSA CON CEMENTO-ARENA MEZCLADO CON ADITIVO ADHESIVO ADHERENTE DE USOS MÚLTIPLES Y APLICACIÓN DE APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 0.5 CM., CALAFATEO Y RELLENO CON GROUT (GRIETAS MAYORES A 2MM). DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	90	SI	16DPR4653Y	EJIDO APATZINGAN	0
84	APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	AV CORREGIDORA ENFRENTA DE LA PLAZA DE TOROS EL SEMENTAL	ESTATAL	440	EDIFICIO "C" Y "E" PRESENTA ASENTAMIENTO EN PISO. EDIFICIO "D" PRESENTA GRIETAS EN MUROS Y DIVISORIOS, DAÑO EN MESETA DE CONCRETO DE OVALINES Y DESPRENDIMIENTO DE AZULEJO EN MURO DE SANITARIOS.	EDIFICIO "C" Y "E" DEMOLICIÓN DE PISO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS CON CONCRETO RESISTENCIA 150 KG/CM2 Y CONSIDERANDO EXCAVACIÓN DE TERRENO Y RELLENO CON MATERIAL INERTE Y RECUBRIMIENTO VIDRIADO EN LOS MIMOS. EDIFICIO "D" DEMOLICIÓN DE LOS MUROS DIVISORIOS, MESETA DE CONCRETO PARA OVALINES AGRIETADOS Y FRACTURADOS, CONSTRUCCIÓN DE LOS MISMOS Y SUSTITUCIÓN DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO EN MUROS DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	90	SI	16EIC0002J	ACITACION PARA EL TRABAJO UN	0
85	APATZINGÁN	APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN	CALLE 22 DE OCTUBRE ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y GENERAL IGNACIO ZARAGOZA	ESTATAL	259	EDIFICIO "A" CON PRESENCIA DE GRIETAS MUROS, TRABES Y LOSAS, CON DAÑO ESTRUCTURAL SEVERO Y EN RIESGO DE COLAPSO	EDIFICIO "A" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	180	SI	16DPR4912V	BENITO JUAREZ	0
86	AQUILA	COLOLA	CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE ALFREDO ZALCE Y TSINAPU	ESTATAL	30	EDIFICIO "A" CON DAÑO ESTRUCTURAL SEVERO Y EN RIESGO DE COLAPSO, DAÑO EN CERCADO PERIMETRAL.	EDIFICIOS "A" DESMANTELAMIENTO DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL, DESMANTELAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL, DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	180	SI	16DIN0158R	RUBEN DARIO	0

ACCIONES DE REUBICACIÓN

35	COAHUAYANA	EL SAUCITO	EL SAUCITO, A ESPALDAS DEL TEMPLO	ESTATAL	28	DAÑOS ESTRUCTURALES EN EDIFICIO EXISTENTE, SERVICIOS SANITARIOS Y BARRA PERIMETRAL MISMOS QUE PRESENTAN RIESGO DE COLAPSO; ADEMÁS DE QUE EL PLANTEL SE ENCUENTRA EN ZONA INESTABLE SUFRIENDO DESLIZAMIENTO DE TERRENO POR ACELERACIONES PROVOCADAS POR EL SISMO, MISMO QUE PONE EN RIESGO LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DEL PLANTEL EDUCATIVO	REUBICACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA EDIFICACIÓN, ASÍ COMO LA CORRESPONDIENTE EN LA SELECCIÓN DE TERRENO, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS Y CREAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	La SEP a través de la instancia que determine	180	SI	16DPR4736G	20 DE NOVIEMBRE	0
----	------------	------------	-----------------------------------	---------	----	--	--	---	-----	----	------------	-----------------	---